

«26» 06 2016 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 78

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи Ленинского района г. Кемерово»
- 1.2. Адрес объекта 650056 г. Кемерово, ул. Волгоградская, 36.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 4389,4 м² кв.м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже) _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 1,5 га
- 1.4. Год постройки здания 1983 г., последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2014 г., капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи Ленинского района г. Кемерово», МБОУ ДОТ «Дворец творчества детей и молодежи Ленинского района г. Кемерово»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 650056 г. Кемерово, ул. Волгоградская, 36.
- 1.8. Основание для использования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования Администрации г. Кемерово
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 650000 г. Кемерово, проспект Советский, 54

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилищный фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг образовательные
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые: все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, пережившие насилие, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями интеллектуального развития - цетт
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, производная способность _____
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
- Путь следования к объекту пассажирским транспортом: автобусы № 17, 104, 82, 1, 3, 144, маршруты 2, 3, маршрутные такси 13, 36, 82, 18, 144, 45, 61 осуществляющие движение по улице Волгоградская и проспекту Липикова, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200-300 м.
- 3.2.2 время движения (пешком) 2-4 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) _____
- 3.2.4 Перекрестки: пересечение ул. Жданова с ул. Липикова, пересечение ул. Липикова с ул. Мухоморова, пересечение ул. Липикова с ул. Мухоморова

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно – условно (ДУ)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____
_____ (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «___» _____ 20___ г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 78 от «26» 12 2016 г.
3. Решения Комиссии _____ от «___» _____ 20___ г.



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 78

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей

1.2. Адрес объекта 650056 г. Кемерово, ул. Волгоградская, 36.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 4389,4 м² кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1,5 га

1.4. Год постройки здания 1983 г., последнего капитального ремонта -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2014 г., капитального -

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово», МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 650056 г. Кемерово, ул. Волгоградская, 36.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) _____

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты _____

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
образование

2.2 Виды оказываемых услуг образовательные

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития - нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность _____

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Путь следования к объекту пассажирским транспортом: автобусы № 17, 104, 1, 3, 144, троллейбусы 2, 3, маршрутные такси 15, 36, 18, 144, 45, 61.осуществляют движение по улице Волгоградская и проспекту Химиков

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не имеется

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200-300 м.

3.2.2 время движения (пешком) 3-5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Переспады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОСЗН

«26» 06 2016 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 78

« » 20 г.

Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей

1.2. Адрес объекта 650056 г. Кемерово, ул. Волгоградская, 36.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 4389,4 м² кв.м

- часть здания этажей (или на этаже), кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1,5 га

1.4. Год постройки здания 1983 г., последнего капитального ремонта

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2014 г., капитального

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово», МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 650056 г. Кемерово, ул. Волгоградская, 36.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация оказание образовательных услуг

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Путь следования к объекту пассажирским транспортом: автобусы № 17, 104, 1, 3, 144, троллейбусы 2, 3, маршрутные такси 15, 36, 18, 144, 45, 61.осуществляют движение по улице Волгоградская и проспекту Химиков

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не имеется

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200-300 м.

3.2.2 время движения (пешком) 3-5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ л/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)			
2	Вход (входы) в здание			
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)			
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)			
5	Санитарно-гигиенические помещения			
6	Система информации и связи (на всех зонах)			
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)			

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: _____

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ л/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8.	Все зоны и участки	

*. указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

- 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;
 4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Позэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель

рабочей группы _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

_____ (Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

_____ (Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

_____ (Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

_____ (Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

_____ (Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

_____ (Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № ____)

Комиссией (название): _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

«Дворец творчества детей и молодежи» г. Кемерово ул. Волгоградская, 36

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов категории	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1	Отсутствуют маркировки, разметки проходов. Ширина 128 см (не соответствует п.3,11)	все	Замена асфальтового покрытия, установка бордюров вдоль пешеходных путей	Кап. ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	5	1, 2, 3	Вся территория внутреннего двора в ямах и трещинах, а также парковка и подъездная дорога. Со стороны пр. Химиков плиты частично разрушены. Изношенное, неровное асфальтовое покрытие. Бордюры. Отсутствует выделение пешеходных путей на покрытии с помощью знаков и указателей, предупредительных надписей, рифления, изменения фактуры покрытия, обеспечение информации о месте и удаленности входов, мест обслуживания и отдыха (не соответствует п.3,5 3,6 3,7 3,12)	все	Замена асфальтового покрытия, установка бордюров вдоль пешеходных путей. Организация информационной поддержки на всех путях движения МГН (надписей, рифления, изменения фактуры покрытия) зон отдыха.	Кап. ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-					
1.4	Пандус (наружный)	нет	-					
1.5	Автостоянка и парковка	есть	3	3	Нет выделенных мест для инвалидов. Отсутствует местная связь между стоянкой и администрацией общественных зданий для вызова обслуживающего персонала. Нет ограждения мест риска и устройство средств заблаговременной информации о них.(не соответствует п.3,12)	все	Замена асфальтового покрытия, выделение мест для инвалидов	Кап. ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	1, 3, 5	1, 2, 3	Передвижение МГН по участку к зданию осложнено неровностью асфальта и отсутствием	все	Замена асфальтового покрытия, выделение мест	Кап. ремонт

					информационной поддержки на всех путях движения МГН (не соответствует п.3,1 3,6 3,7 3,11 3,12 3,13)		для инвалидов установка бордюров вдоль пешеходных путей. Организация информационной поддержки на всех путях движения МГН (надписей, рифления, изменения фактуры покрытия) зон отдыха.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (Г, У)	1, 3, 5	1, 2, 3	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

«Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района, г. Кемерово ул. Волгоградская, 36

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	14	9	Отсутствуют пандусы или другие средства подъема. Ширина ступени 30 см., высота – 17 см (не соответствует п.3,9)	все	Перестройка всего крыльца, установка пандусов	Кап. ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	2	8-10	Отсутствует пандус	К	Перестройка всего крыльца, установка пандусов	Кап. ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	6	10	Размеры площадки перед входной дверью соответствуют требованиям (не соответствует п.3,14)	все	Отделка нескользящими материалами	Кап. ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	7	10	Ширина двери 84 см. есть пороги. Приспособлений для пропуска инвалидов нет.(не соответствует п.3,23 3,26 3,25 3,24)	все	Расширение дверных проемов установка приспособлений для пропуска инвалидов	Кап. ремонт
2.5	Тамбур	есть	8	4-7	Глубина тамбура – 1,6 м (не соответствует п.3,15)	все	Расширение тамбуров	Кап. ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	6, 7, 8, 14	4-7, 9, 10	ни один вход в здание, не приспособлен для МГН, (не соответствует п.3,13)	все	Перестройка всего крыльца, установка пандусов. Отделка нескользящими материалами. Расширение тамбуров и дверных проемов	Кап. ремонт

II Заключение по зонам:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входы в здание	ДУ	2, 6, 7, 8	4, 5, 6, 7, 9, 10	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

«Дворец творчества детей и молодежи» г. Кемерово ул. Волгоградская, 36

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на план е	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (зона ожидания)	есть	9	10, 11	нет приспособлений для открывания и закрывания дверей, выключателей и розеток на высоте 0,8 м (не соответствует п.3,58)	все	Установка приспособлений для открывания и закрывания дверей, выключателей и розеток на высоте 0,8 м	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	12	19, 21	Ширина 1,08 м., ступени ширина 30 см. высота 15 см. (не соответствует п.3,27 3,28 3,29)	все	Установка подъемных устройств	Кап. ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-		Отсутствуют пандусы	К	Установка пандусов	Кап. ремонт
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-		Отсутствуют лифты пассажирские	К	Установка пассажирского лифта	Кап. ремонт
3.5	Дверь	есть	13	22	В коридорах и на лестничных площадках двухстворчатые двери, пороги – от 3 до 5 см. (не соответствует п. 3,21 3,23 3,24 3,25 3,26)	все	Выравнивание пола (пороги)	Кап. ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	15	19, 21, 22	Нет пожаробезопасных зон для инвалидов на путях эвакуации (не соответствует п.3,58 3,21 3,23 3,41 3,42 3,43 3,44 3,45 3,46 3,47 3,48 3,50)	все	Оборудование пожаробезопасных зон для инвалидов	Кап. ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	9, 12, 13, 15	10, 11, 19, 21, 22	нет приспособлений для открывания и закрывания дверей, выключателей и розеток на высоте 0,8 м Нет пожаробезопасных зон для инвалидов на путях эвакуации (не соответствует п.3,58 3,21 3,23) Нет зон отдыха для МГН, Нет пандусов, лифтов (не соответствует п.3,9 3,21 3,23 3,24 3,25 3,26 3,41-3,50)	все	Установка приспособлений для открывания и закрывания дверей, выключателей и розеток на высоте 0,8 м Установка подъемных устройств	Кап. ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У)	9, 12, 13, 15	10, 11, 19, 21, 22	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

«Дворец творчества детей и молодежи» г. Кемерово ул. Волгоградская, 36

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	16	17, 18	Нет доступных для МГН кабинетов. Ширина дверных проемов 85 см. Свободное пространство около столов не соответствует требованиям. На первом этаже располагаются холл, гардероб, фитнес-центр и электрощитовая (не соответствует п.3,18 3,19)	все	Смена назначения помещений, расширение дверных проёмов	технические решения невозможны
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-					
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-					
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-					
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-					
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	16	17, 18	Нет доступных для МГН кабинетов. Ширина дверных проемов 85 см. Свободное пространство около столов не соответствует требованиям. Информационные обозначения помещений: рядом с дверью, со стороны дверной ручки; на высоте от 1,4 до 1,75 м; дублирование рельефными знаками, (не соответствует п.3,18 3,19 3,23)	все	Смена назначения помещений, расширение дверных проёмов	технические решения невозможны

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДЧ-И (П, У)	16	17, 18	технические решения невозможны

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-				

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда		-	-	

* указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-				

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
жилые помещения				

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Дворец творчества детей и молодежи» г. Кемерово ул. Волгоградская, 36

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (кате- гория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	11	15, 16	Нет кнопки вызова, аварийного освещения, пространства для размещения кресла- коляски. Ширина входной двери - 75 см., ширина помещения - 95 см. (не соответствует 3,61 3,70)	все	Расширение площади и дверного проема,	Кап. ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-				
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	10	13	Не оборудована индивидуальными шкафами.(не соответствует 3.61 3,70)	все	Расширение дверного проема, оборудование индивидуальными шкафами	Кап. ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	10, 11	13, 15, 16	Гардеробная не оборудована индивидуальными шкафами, (не соответствует 3,61 3,70)	все	Расширение площади и дверного проема. Расширение дверного проема, оборудование индивидуальными шкафами	Кап. ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения	ДУ	11, 10	13, 15, 16	Кап. ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

«Дворец творчества детей и молодежи» г. Кемерово ул. Волгоградская, 36

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида категории	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	16	14	Есть - наименование учебного заведения (над входом), таблички над кабинетами, планы эвакуации на каждом этаже. (не соответствует п.3,51 3,52 3,53 3,55 3,56 3,57)	все	Установка визуальных средств информации и сигнализации	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	есть	17	5	Пожарная сигнализация (не соответствует п.3,51 3,52 3,53 3,55 3,56 3,57)	все	Установка звуковых средств информации и сигнализации	Кап. ремонт
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствуют тактильные средства информации	С	Установка тактильных средств информации и сигнализации	Кап. ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	16	14	Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) (не соответствует п.3,51 3,52 3,53 3,55 3,56 3,57)	все	Установка средств информации и сигнализации (визуальных, звуковых и тактильных)	Кап. ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (Г, У)	16	14	Кап. ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания


Комментарий к заключению: _____

Приложение Б

СПРАВОЧНИК СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПАРАМЕТРОВ ОЦЕНКИ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ

Приложение Б.1	Характеристика параметров доступности структурно-функциональной зоны «Территория, прилегающая к зданию (участок)»
	Передвижение МГН по участку к зданию осложнено неровностью асфальта и отсутствием информационной поддержки на всех путях движения МГН
Приложение Б.2	Характеристика параметров доступности структурно-функциональной зоны «Вход (входы) в здание»
	Ни один вход в здание, не приспособлен для МГН
Приложение Б.3	Характеристика параметров доступности структурно-функциональной зоны «Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)»
	Нет приспособлений для открывания и закрывания дверей, выключателей и розеток на высоте 0,8 м. Нет пожаробезопасных зон для инвалидов на путях эвакуации. Нет зон отдыха для МГН, Нет пандусов, лифтов.
Приложение Б.4	Характеристика параметров доступности структурно-функциональной зоны «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)»
	Нет доступных для МГН кабинетов. Ширина дверных проемов 85 см. Свободное пространство около столов не соответствует требованиям. Информирующие обозначения помещений: рядом с дверью, со стороны дверной ручки; на высоте от 1,4 до 1,75 м; дублирование рельефными знаками
Приложение Б.5	Характеристика параметров доступности структурно-функциональной зоны «Санитарно-гигиенические помещения»
	Нет кнопки вызова, аварийного освещения, пространства для размещения кресла-коляски. Ширина входной двери – 75 см., ширина помещения - 95 см. Гардеробная не оборудована индивидуальными шкафами
Приложение Б.6	Характеристика параметров доступности структурно-функциональной зоны «Система информации на объекте»
	Нет комплексной системы средств информации и сигнализации об опасности для всех категорий инвалидов

План территории
«Дворца творчества детей и молодежи»
Ленинского района



- 1 Вход на территорию
- 2 Вход во Дворец творчества
- 3 Парковка
- 4 Въезд автотранспорта
- 5 Пути движения по территории

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

МБОУ ДОД "Дворец
творчества детей и молодежи"
ул.Волгоградская, д.36
Этаж №1

6 входная площадка перед дверью

7 дверь входная

8 тамбур

9 коридор, зона ожидания

10 гардероб

11 туалет

12 лестница внутри здания


13 двери


14 лестница


15 пути эвакуации

16 кабинеты

17 пожарная сигнализация







Этаж 3

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10





13



14



15



16



17



18



19



20



21



22

